



PCS-1 ROM 8K RQ 6004

Prekreslil: EC1045.01

Dne: 12.05.2024

Rev.: 1.0

Kondenzatory bez hodnot nejsou osazene

Blokvacii kondenzatory 100n jsou pajeny ze strany spoju pro kazdou ROM